Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B534
Standortname	Metallbau Thommen + Partner AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Breisacherstr. 66
Koordinaten (x,y)	2611334 / 1268505
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 1631

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Belastung des Untergrundes bis ca. 3 m Tiefe mit künstlicher Auffüllung: sandiger Kies mit Fremdmaterial bis ca. 10% (Aschen, Kohle, Ziegelbruch). Die Schadstoffe Schwermetalle und polycyclische, aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) überschreiten die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub, lokal auch die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1910 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1910 bis heute	B534 Metallbau Thommen + Partner AG.

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	11.11.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	02.03.2016
Untersuchungsstand gemäss	Technische Untersuchung

AltlV

Untersuchungen	2015: Technische Untersuchung 2014: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B534
Standortname	Metallbau Thommen + Partner AG
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Breisacherstr. 66





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611334 / 1268505
Publikation: 02.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt