Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	207B
Standortname	Restbelastung ehem. DB Güterbahnhof
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Riehenring 190
Koordinaten (x,y)	2612134 / 1269027
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 9331

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Restbelastung nach Rückbau der ehemaligen DB Güterhallen: 2 bis lokal 4 m mächtige künstliche Auffüllung mit sandigem Kies und Bauschutt. In den Analysen der Bodenproben überschreiten die Schadstoffe Schwermetallen, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Kohlenwasserstoffe die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Der Schadstoff Arsen kann lokal den Grenzwert für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) überschreiten.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1912 bis 2000	gesamter Betriebszeitraum
	1912 bis 2000	207B Restbelastung ehem. DB Güterbahnhof

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	06.10.2011

Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.11.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2013: Aushub- und Entsorgungskonzept 1998/99: Technische Untersuchung Phase I und II 1998: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	207B
Standortname	Restbelastung ehem. DB Güterbahnhof
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Riehenring 190



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

100 m

Masstab 1:5000
Zentrumskoordinaten: 2612134 / 1269027
Publikation: 05.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt