Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A13
Standortname	Ausserberg, "An der Buchhalde"
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4125 Riehen
Strasse, Haus-Nr	Ausserberg, "An der Buchhalde"
Koordinaten (x,y)	2616451 / 1268881
Parzellennummer	Riehen: Sektion RD Parzelle 2849

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Im wesentlichen Abraummaterial des ehemaligen Steinbruchs, untergeordnet Aushub- und Abbruchmaterial, Gesamtvolumen ca. 65'000 m3 Lokale 'hot-spots' mit stark belastetem Material (vermutlich Baustellenabfälle, die verbrannt wurden). In diesem Material überschreiten die Schadstoffe Arsen, Blei und Kupfer den Grenzwert für unverschmutzten Aushub, sowie die Schadstoffe Quecksilber, Zink und Chrom den Grenzwert für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1955 bis 1970	gesamter Ablagerungszeitraum
	1955 bis 1970	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	15.07.2002
Letzte Änderung des Katastereintrages am	06.11.2015

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	1997: Technische Untersuchung 1997: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	-	Verbrennung von Abfällen

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A13
Standortname	Ausserberg, "An der Buchhalde"
PLZ / Ort	4125 Riehen
Strasse, Haus-Nr	Ausserberg, "An der Buchhalde"



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2616451 / 1268881
Publikation: 06.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt