# Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
# Katasterauszug

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | A152 |
| **Standortname** | Hauptstrasse 2 |
| **Standorttyp** | Ablagerungsstandort |
| **Beurteilung** | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV) |

## *Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)*

| | |
|---|---|
| **PLZ / Ort** | 4126 Bettingen |
| **Strasse, Haus-Nr** | Hauptstr. |
| **Koordinaten (x,y)** | 2617349 / 1268882 |
| **Parzellennummer** | Bettingen:<br>Sektion Parzellen 0357, 1151, 9101 |

## *Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Generelle Bemerkungen** | Aushubmaterial und Abraum des ehem. Steinbruchbetriebes, Gesamtvolumen ca. 6'500 m3<br>Untergeordnet Bauschutt, in diesem Material überschreitet der Schadstoff polycyclische, aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) den Grenzwert U für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). |

## *Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)*

| | | |
|---|---|---|
| **Ablagerungszeitraum** | 1941 bis 1956 | gesamter Ablagerungszeitraum |
| | 1941 bis 1956 | |

## *Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Datum Ersteintrag im Kataster** | 29.10.2002 |
| **Letzte Änderung des Katastereintrages am** | 09.11.2015 |
| **Untersuchungsstand gemäss** | Technische Untersuchung |

| | |
|---|---|
| **AltlV** | |
| **Untersuchungen** | 1997: Technische Untersuchung<br>1997: Historische Untersuchung |
| **Massnahmen** | - |

### *Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Grundwasser |
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Boden und Untergrund |

### *Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Umwelteinwirkung** | Schadstoffe analytisch nachgewiesen |

### *Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Vorkommnis** | keine bekannt |


### *Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Beurteilung** | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV) |
| **Rechtlicher Bezug** | belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig |
| **Weiterer Handlungsbedarf** | kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs |
| **Bewilligung** | Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d$^{bis}$ Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt. |

## *Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt*

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | A152 |
| **Standortname** | Hauptstrasse 2 |
| **PLZ / Ort** | 4126 Bettingen |
| **Strasse, Haus-Nr** | Hauptstr. |



**Legende**

**Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden**

**20 m**

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2617349 / 1268882
Publikation: 09.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt