Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A162
Standortname	Auffüllung St. Alban-Rheinweg
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	St. Alban-Rheinweg
Koordinaten (x,y)	2612255 / 1267172
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzellen 0500, 1502, 2081, 3025, 9031, 9081, 9087, 9088, 9174, 9175, 9242, 9246, 9264, 9265

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	künstliche Auffüllung mit Aushub, Abbruch, Schlacken, Haus- und Gewerbeabfällen. Die Mächtigkeit der Auffüllung beträgt in Rheinnähe bis zu 8m. Die Schadstoffgehalte der Schwermetalle überschreiten die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1861 bis 1911	gesamter Ablagerungszeitraum
	1861 bis 1911	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	18.11.2009
Letzte Änderung des Katastereintrages am	09.11.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Historische Untersuchung
Untersuchungen	2008: Historische Untersuchung

Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A162
Standortname	Auffüllung St. Alban-Rheinweg
PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	St. Alban-Rheinweg





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

50 m

Masstab 1:2500
Zentrumskoordinaten: 2612255 / 1267172
Publikation: 09.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt