Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A1781
Standortname	Künstliche Auffüllung Schorenweg
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4000 Basel
Strasse, Haus-Nr	Schorenweg 36
Koordinaten (x,y)	2613109 / 1269023
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzellen 1364, 3145

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Künstliche Auffüllung mit sandigem Kies, Ziegelbruch und Schlacken bis 4.70 m Tiefe. Die Schadstoffe Arsen, Kupfer und Zink überschreiten die Grenzwerte U und die Schadstoffe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Benzo-a-pyren die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Im Grundwasser sind keine standortspezifischen Schadstoffe feststellbar.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	unbekannt bis unbekannt	gesamter Ablagerungszeitraum

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.03.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	09.11.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung

Untersuchungen	2007: Historische Untersuchung 2007: Technische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	01.01.1845	Brand


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A1781
Standortname	Künstliche Auffüllung Schorenweg
PLZ / Ort	4000 Basel
Strasse, Haus-Nr	Schorenweg 36





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2613109 / 1269023
Publikation: 09.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt