Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A2
Standortname	Elsässerstrasse
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Elsässerstr. 142
Koordinaten (x,y)	2610453 / 1269226
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzellen 1503, 1921

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Kiesig - sandiger Aushub, unverschmutzt, untergeordnet Bauschutt sowie Lagen und Linsen von Brandrückständen, Schlacken und Kohlereste. In diesen Schichten überschreiten die Schadstoffe: Chrom, Kupfer und Zink und polychlorierte Biphenyle (PCB) den Grenzwert für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Die Schadstoffe Blei, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Benzo-a-pyren überschreiten die Grenzwerte für Inertstoffe nach der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1913 bis 1946	gesamter Ablagerungszeitraum
	1913 bis 1946	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	02.06.2003
Letzte Änderung des	04.02.2016

Katastereintrages am	
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Überwachung
Untersuchungen	2003-2005: Überwachung Grundwasser gemäss Altlasten-Verordnung 2002: Technische Untersuchung gemäss Altlasten-Verordnung 2002: Historische Untersuchung gemäss Altlasten-Verordnung
Massnahmen	2012: Teildekontamination

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A2
Standortname	Elsässerstrasse
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Elsässerstr. 142



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2610453 / 1269226
Publikation: 04.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt