Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A2389
Standortname	Auffüllung Hammerstr. 102
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hammerstr. 102
Koordinaten (x,y)	2611827 / 1268285
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 0242

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Die Parzelle ist flächendeckend bis 3.40 m aufgefüllt mit sandig-siltigem Kies mit untergeordnet Fremdstoffen: Ziegelbruch, Betonbruch, Schlacken, Scherben mit schwacher Vermutzung (B-Material). Lokal werden stark und sehr stark verschmutzte Bereiche angetroffen, die Schadstoffe Blei überschreiten die Anforderungen zur Ablagerung auf Deponietyp B und der Schadstoff Benzo-a-pyren überschreitet die Anforderung an den Deponietyp E.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1952 bis 1954	gesamter Ablagerungszeitraum
	1952 bis 1954	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	18.04.2018
Letzte Änderung des Katastereintrages am	20.04.2018
Untersuchungsstand gemäss	Technische Untersuchung

AltlV	
Untersuchungen	2018 Technische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A2389
Standortname	Auffüllung Hammerstr. 102
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hammerstr. 102



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611827 / 1268285
Publikation: 20.04.2018

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt