Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B1570
Standortname	Schlosser Edmond Autoreparaturwerkstätte
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Chrischonastr. 40/ex. Grenzacherstr. 87
Koordinaten (x,y)	2612327 / 1267652
Parzellennummer	Basel: Sektion 8 Parzelle 0349

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Belastungen des Untergrundes durch eine künstliche Auffüllung bis >-3.80 m und den Betrieb zweier Autoreparaturwerkstätten mit Schwermetallen (SM), Kohlenwasserstoffen (KW) und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Lokal überschreitet der Schadstoff PAK den Grenzwert für Deponietyp B der Abfallverordnung VVEA.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1940 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1971 bis heute	B414 Autowerkstätte der Hoffmann La Roche F. & Co. AG
	1948 bis 1960	B1570 Schlosser Edmond Autoreparaturwerkstätte
	1940 bis 1960	B979 Möbelschreinerei Schwärzel Heinrich

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	08.02.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	17.05.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2026 Technische Untersuchung 2025 Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B1570
Standortname	Schlosser Edmond Autoreparaturwerkstätte
PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Chrischonastr. 40/ex. Grenzacherstr. 87

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612327 / 1267652
Publikation: 17.05.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt