Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B1871
Standortname	Werk Klybeck Areal 9 Ost Farbstoffproduktion
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Neuhausstr. 90
Koordinaten (x,y)	2611943 / 1269890
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzellen 0411, 0565, 0572, 9013, 9018, 9019

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	B1871: Produktion von Farbstoffen und Zwischenprodukten in teilweise nicht unterkellerten Produktionsgebäuden. Dabei sind zahlreiche wassergefährdende Substanzen wie BTEX (Benzol, Toluol etc.), Chlorbenzole, organische und chlorierte Lösungsmittel, aromatische Amine, schwermetallhaltige Farbpigmente etc. verwendet worden. Beim Rückbau einzelner Produktionsbauten und Kanalisationen wurden entsprechende Belastungen mit Schwermetallen, Arsen, CKW, PAK etc. im Untergrund nachgewiesen. Diese können die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) überschreiten. B 954: Produktion von Textilhilfsmittel in teilweise nicht unterkellerten Produktionsgebäuden. Dabei sind zahlreiche wassergefährdende Substanzen wie Imidazole, Formaldehydharze, Weichmacher, Silikone etc. verwendet worden. B135: ungedecktes und teilweise unbefestigte Fass- und Gebindelager für chlorierte Lösungsmittel und sonstige Betriebsmittel.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1892 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1933 bis heute	B954 Produktion Textilhilfsmittel
	1923 bis 1978	B135 Fass- und Gebindelager
	1892 bis heute	B1871 Werk Klybeck Areal 9 Ost Farbstoffproduktion

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.03.2010
Letzte Änderung des Katastereintrages am	22.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Überwachung
Untersuchungen	2015: ergänzende technische Untersuchung Bereich Carbagas AG 2006: Detailuntersuchung Bereich Valorec 2005: Ergänzende technische Untersuchung Bereich Valroec 2005 Ergänzende Historische Untersuchung Bereich Valorec 2003: Technische Untersuchung 2000-2011 Grundwasserüberwachung 2000 Historische Untersuchung
Massnahmen	Areal mit Teerbelag versiegelt

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen
Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	-	-


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B1871
Standortname	Werk Klybeck Areal 9 Ost Farbstoffproduktion
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Neuhausstr. 90



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

50 m

Masstab 1:2500
Zentrumskoordinaten: 2611943 / 1269890
Publikation: 22.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt