Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B264
Standortname	Durand & Huguenin AG Farbenproduktion
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Lichtstr.
Koordinaten (x,y)	2610881 / 1269138
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzellen 0017, 0018, 0796

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Der Standort wurde im Zuge der Aushubarbeiten für das neue Parkhaus, die Neubauten WSJ-177, 178, 188 und beim Rückbau Hafen St. Johann bis auf den Grundwasserspiegel ausgehoben. Im gesättigten Bereich befinden sich noch 5-6 m Restbelastungen. Die Schadstoffe Cadmium, Zink, Blei, Chrom, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Gesamtkohlenwasserstoffe überschreiten die Grenzwerte U für unverschmutztes Aushubmaterial und die Schadstoffe Arsen und Quecksilber die Grenzwerte für den Deponietyp B der VVEA. Im Grundwasserabstrom sind die Schadstoffe in Spuren nachweisbar, sie erreichen die Grenzwerte der Altlasten-Verordnung nicht. Der Bau von Dachwasser-Versickerungsanlagen ist zulässig.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1860 bis 1969	gesamter Betriebszeitraum
	1886 bis 1895	B575 Kern Sandoz AG, Anilinfabrik
	1871 bis 1969	B264 Durand & Huguenin AG

	Farbenproduktion
1860 bis 1871	B585 Gaspard Dollfuss Farbenproduktion

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.01.2017
Letzte Änderung des Katastereintrages am	15.02.2017
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2014 Dokumentation Restbelastung WSJ-188 und angrenzendes Hafenareal 2010 Technische Detailuntersuchung WSJ-188 2008/2010 Technische Detailuntersuchung WSJ-177/178, Perimeter Hafen 2008 Dokumentation Restbelastung Parkhaus 2008 Dokumentation Restbelastung WSJ-177, 178 2004 Technische Detailuntersuchung Bereich Parkhaus 2002 Technische Untersuchung Gesamtareal 2000 Historische Untersuchung
Massnahmen	2008-2012 Teilaushub

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs.

3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B264
Standortname	Durand & Huguenin AG Farbenproduktion
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Lichtstr.



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2610881 / 1269138
Publikation: 15.02.2017

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt