Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B2996
Standortname	Elastic AG, Gummiwebwaren
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Elsässerstr. 248
Koordinaten (x,y)	2610117 / 1269565
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 1399

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb einer Tankstelle, einer Auto-Service-Station und einer Schlosserei sowie Herstellung von Gummiwaren und Textilien. Im Bereich der Werkstatt wurden in der Bodenluft geringe Mengen flüchtige organische Kohlenwasserstoffe nachgewiesen. Auf der Parzelle befindet sich eine künstliche Auffüllung mit sandigem Kies und untergeordnet Ziegelbruch bis ca. 1.40 m Mächtigkeit.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1905 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1931 bis 1948	B989 Schlosserei der Elastic AG
	1927 bis heute	B422 Tankstelle / Auto-Service
	1923 bis 2006	B2996 Elastic AG, Gummiwebwaren
	1905 bis 2002	B992 Elatex Textilwerk AG

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	14.03.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	10.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2001: Technische Untersuchung (entspricht nicht vollständig den Anforderungen der Altlasten-Verordnung)
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B2996
Standortname	Elastic AG, Gummiwebwaren
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Elsässerstr. 248



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610117 / 1269565
Publikation: 10.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt