Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B317
Standortname	Sulzer-Burckhardt AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Dornacherstr. 192
Koordinaten (x,y)	2611603 / 1265537
Parzellennummer	Basel: Sektion 4 Parzelle 1019

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen

B317 Halle 7 + 8 (ehem. Schlosserei/Sandstrahlerei): 3 Sondierungen bis 2.0 m Tiefe zeigten eine künstliche Auffüllung mit siltigem Kiessand und Bauschutt bis max. 1.70 m Mächtigkeit. Der Schadstoff Blei überschreitet den Grenzwert für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). In der Bodenluft ist der Schadstoff Toluol nachweisbar. Der Grenzwert der Altlasten-Verordnung wird nicht erreicht.

B318 Halle 9 (ehem. Malerei/Spritzerei): 1 Sondierung bis 1.10 m Tiefe zeigte keine Auffälligkeiten des Untergrundes. Die Beprobung ist jedoch nicht ausreichend für eine Beurteilung gemäss Altlasten-Verordnung.

B319 Halle 9 (ehem. Hon-Maschinenraum: Der Schadstoff Kohlenwasserstoffe überschreitet den Grenzwert für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

B320 (ehem. Giesserei): Aushubtiefe für den Neubau unbekannt. Dem Amt liegen keine Angaben über die Entsorgung von belastetem Aushub vor.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1880 bis 1999	gesamter Betriebszeitraum
	1890 bis 1999	B318 Sulzer-Burckhardt Areal, Halle 9 Spritzerei
	1890 bis 1999	B319 Sulzer-Burckhardt AG, Hon-Maschinenraum
	1890 bis 1951	B320 Sulzer-Burckhardt AG, ehem. Giesserei
	1880 bis 1999	B317 Sulzer-Burckhardt AG, Halle 7 + 8

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	02.06.2003
Letzte Änderung des Katastereintrages am	30.10.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2000: Historische Untersuchung (entspricht nicht den Vorgaben der Altlasten-Verordnung AltlV). 2000: Technische Untersuchung (entspricht nicht den Vorgaben der Altlasten-Verordnung AltlV)
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben

	Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B317
Standortname	Sulzer-Burckhardt AG
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Dornacherstr. 192



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2611603 / 1265537
Publikation: 30.10.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt