Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B498
Standortname	Verein für Jugendfürsorge
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4055 Basel
Strasse, Haus-Nr	Missionsstr. 47
Koordinaten (x,y)	2610315 / 1267736
Parzellennummer	Basel: Sektion 2 Parzelle 0416

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb mehrerer Färbereien: Im Bereich der ehemaligen Kanalisationen sind Restbelastungen aus Abgängen in den Untergrund vorhanden. Die sandigen Schotter sind mit Anilinfarben belastet. Die Schadstoffe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Benzo-a-pyren, Kupfer und Zink überschreiten die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1904 bis 1970	gesamter Betriebszeitraum
	1904 bis 1970	B498 Verein für Jugendfürsorge

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	17.07.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	02.03.2016

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2007: Technische Untersuchung 2006: Historische Untersuchung
Massnahmen	2008: Teilaushub

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	- -


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B498
Standortname	Verein für Jugendfürsorge
PLZ / Ort	4055 Basel
Strasse, Haus-Nr	Missionsstr. 47





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610315 / 1267736
Publikation: 02.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt