Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B50
Standortname	Tanklager Esso
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Uferstr. 80
Koordinaten (x,y)	2611274 / 1270127
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 2388

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb eines Grosstanklagers mit Schiffsentladestation, Bahn- und LKW-Füllstationen, Fass- und Gebindeabfüllstationen sowie Fass- und Gebindelager. Neben Benzin, Diesel und Heizöl wurden auch Toluol, Reinbenzin, Xylol, Maschinenöle etc. gelagert und umgeschlagen. Die Arealbefestigung erfolgte zwischen 1937 und 1953. Bis 1975 verlief die Produkteleitung vom Schiffssteiger zu den Tanklagern erdverlegt und ohne doppelwandige Sicherung. Im Untergrund und im Grundwasserschwankungsbereich überschreiten die Schadstoffe Gesamtkohlenwasserstoffen und lokal Benzin die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Im Grundwasser sind Spuren von Kohlenwasserstoffen C>10 vorhanden.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1925 bis 2001	gesamter Betriebszeitraum
	1948 bis 2001	B4048 ESSO Tanklager Wiesendamm
	1925 bis 2001	B50 Tanklager Esso Uferstrasse

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	11.10.2010
Letzte Änderung des Katastereintrages am	30.10.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2003: Technische Untersuchung 2001: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B50
Standortname	Tanklager Esso
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Uferstr. 80



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2611274 / 1270127
Publikation: 30.10.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt