Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B594
Standortname	Sauter AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Im Surinam 55
Koordinaten (x,y)	2612875 / 1268661
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 2496

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	B594: Herstellung von Apparaten der Mess- und Regeltechnik für Kälte- und Wärmeanlagen. Aufgrund der historischen Erhebung kann eine Belastung des Untergrundes nicht ausgeschlossen werden. Die technische Untersuchung ergab eine leichte Belastung der Bodenluft mit Perchlorethen und Trichlorethen, die jedoch die Sanierungsgrenzwerte der Altlasten-Verordnung (AltlV) nicht erreichen. B240 Bau 9: ehemalige Tankstelle mit Reparaturservice, Betriebsstoff-Magazin mit Lager von Mineralölen, Lösungs- und Reinigungsmittel (Benzin, Verdünner, Perchlorethen). 5 Sondierungen zeigten bis ca. 1.40 m Tiefe eine künstliche Auffüllung mit sandig-siltigem Kies, Ziegelbruch und etwas Schlacken. In diesen Schichten übersteigen die Schadstoffe Blei, Kupfer und Zink die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub und die Schadstoffe Kohlenwasserstoffe und Quecksilber die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). B127 Bau 4: ehemalige Galvanik-Abteilung. 6 Sondierungen zeigten eine Belastung mit chlorierten Kohlenwasserstoffen bis ca. 7 m Tiefe. Die Belastung überschreitet den Grenzwert für unverschmutzten Aushub. Der mit Schwermetallen belastete Bereich der Galvanik wurde

	stellenweise bis 5.50 m ausgehoben und ordnungsgemäss entsorgt. Der Bereich der Kanalisationsleitungen wurde nicht saniert.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1920 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1927 bis 2000	B240 Fa Sauter, Abbruch Bau 9
	1926 bis 1991	B127 Fr. Sauter AG, Abbruch Bau 4
	1920 bis heute	B594 Sauter AG

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	20.11.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	02.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2005 Technische Untersuchung 2004 Historische Untersuchung
Massnahmen	2008/09 Teilaushub bei Neubau 1 1991 Sanierung Bau 4 ehem. Galvanik

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	31.07.1978	Überschwemmung
Vorkommnis	24.03.1962	Brand


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B594
Standortname	Sauter AG
PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Im Surinam 55



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2612875 / 1268661
Publikation: 02.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt