Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B867
Standortname	Haefely Test AG / Trench Swizerland AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	
Strasse, Haus-Nr	Lehenmattstr. 353
Koordinaten (x,y)	2613711 / 1265967
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzellen 1323, 3032

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Die auf dem ganzen Areal verbreitete, ca. 2 m mächtige künstliche Auffüllung ist mit Schadstoffen belastet. Die Schadstoffe Zink, Arsen und Benzo-a-pyren überschreiten die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub und die Schadstoffe Blei, Quecksilber, Kupfer, Kohlenwasserstoffe und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) überschreiten die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). In der Bodenluft wurden Spuren von chlorierte Lösungsmitteln und Kohlenwasserstoffen C5-C10 nachgewiesen.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1914 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1969 bis 1981	B866 Haefely Test AG/Trench Switzerland AG Tankstelle
	1914 bis heute	B746 Haefely Test AG/Trench Switzerland AG B, Bau 34
	1914 bis heute	B867 Haefely Test AG / Trench Swizerland AG

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	18.04.2006
Letzte Änderung des Katastereintrages am	03.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2000 Technische Untersuchung 2000 Historische Untersuchung
Massnahmen	

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B867
Standortname	Haefely Test AG / Trench Swizerland AG
PLZ / Ort	
Strasse, Haus-Nr	Lehenmattstr. 353



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2613711 / 1265967
Publikation: 03.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt