Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B986
Standortname	Auto-Servicestation und Tankstelle Hotel International
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Steinentorstr. 25 u. Wallstr. 18
Koordinaten (x,y)	2611300 / 1266755
Parzellennummer	Basel: Sektion 3 Parzelle 0469

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte bzw. einer Tankstelle. Vermutete Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol, Toluol etc.) und weitere je nach Tätigkeit. Ausdehnung und Tiefe unbekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1956 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1956 bis heute	B986 Auto-Servicestation und Tankstelle Hotel International

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	08.02.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.12.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Keine Untersuchung
Untersuchungen	-

Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B986
Standortname	Auto-Servicestation und Tankstelle Hotel International
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Steinentorstr. 25 u. Wallstr. 18

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2611300 / 1266755
Publikation: 05.12.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt