Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U40
Standortname	Satram SA Tanküberfüllungen
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Hiltalingerstr. 68
Koordinaten (x,y)	2611730 / 1270888
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzelle 0018

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	U850: Tanküberfüllung mit 60'000 Liter Mineralöl. Es wurden keine Sanierungsmassnahmen durchgeführt. U40: Beim Löschen eines Tankschiffes kam es zur Überfüllung des Grosstanks Nr. 25 mit 86'000 Liter Heizöl, von denen ca. 20'000 Liter zurückgewonnen werden konnte. Es befindet sich noch eine grosse Restbelastung im Untergrund. U44: Überfüllung des Grosstanks Nr. 36 mit einer unbekannten Menge Heizöl. Es konnten ca. 5'000 Liter zurückgewonnen werden. Es befindet sich noch eine Restbelastung im Untergrund.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	01.01.1968	gesamter Unfallzeitraum
	1970-12-01	U40 Tanküberfüllung (2)
	1972-02-04	U44 Tanküberfüllung (3)
	1968-01-01	U850 Tanküberfüllung (1)

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	09.05.2006
Letzte Änderung des Katastereintrages am	04.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Überwachung
Untersuchungen	30.09.1971 17.08.2005
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Oelfilm
Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U40
Standortname	Satram SA Tanküberfüllungen
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Hiltalingerstr. 68

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2611730 / 1270888
Publikation: 04.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt