Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U56
Standortname	Tanklager Shell Kanalbau
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Uferstr. 40
Koordinaten (x,y)	2611103 / 1269637
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 2388

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Bei Grabarbeiten 1975 wurde im Untergrund und im Grundwasser-Bereich ein explosives Öl-/Benzingemisch angetroffen. In der anschliessenden Grundwasser-Sanierung wurde eine unbekannte Menge Mineralöl zurückgewonnen. Restbelastungen der stark abgebauten ÖlVerunreinigungen befinden sich im Grundwasserschwankungs- und grundwassergesättigten Bereich. Die Schadstoffgehalte Kohlenwasserstoffe KW C10-C40 und KW C5-C10 überschreiten in den Bodenproben die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Im Grundwasser werden die Schadstoffe Kohlenwasserstoffe C5-C10, Benzol und MTBE nachgewiesen; die Grenzwerte der Altlasten-Verordnung werden nicht erreicht.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	15.05.1975	gesamter Unfallzeitraum
	1975-05-15	Tanklager Shell Kanalbau

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	30.11.2007
Letzte Änderung des Katastereintrages am	04.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Sanierung
Untersuchungen	1981: Sanierungsbericht Untergrund 1975: Sanierungsbericht Grundwasser
Massnahmen	Mai 1975-Okt. 1976: Grundwassersanierung

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U56
Standortname	Tanklager Shell Kanalbau
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Uferstr. 40





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2611103 / 1269637
Publikation: 04.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt