Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U72
Standortname	Birsig-Parkplatz, Öl im Grundwasser
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4051 Basel
Strasse, Haus-Nr	Birsig-Parkplatz
Koordinaten (x,y)	2611316 / 1266868
Parzellennummer	Basel: Sektion 3 Parzelle 9025

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Beim Erstellen des Grundwasser-Pegels 589 wurde Öl im Grundwasser angetroffen. Die beim Pumpversuch entnommenen Grundwasserproben enthielten bis zu 275 mg/l Kohlenwasserstoffe. Die Quelle der Öl-Verunreinigung wurde nicht gefunden. Der Untergrund im Grundwasser-Schwankungsbereich in ca. 3.50 - 4.00 m Tiefe ist mit Öl belastet.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	1980	gesamter Unfallzeitraum
	1980	Birsig-Parkplatz, Öl im Grundwasser

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	05.11.2004
Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.02.2016
Untersuchungsstand gemäss	Keine Untersuchung

AltlV	
Untersuchungen	-
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U72
Standortname	Birsig-Parkplatz, Öl im Grundwasser
PLZ / Ort	4051 Basel
Strasse, Haus-Nr	Birsig-Parkplatz



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2611316 / 1266868
Publikation: 05.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt