Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	285B
Standortname	Danzas AG Betriebsgebäude
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Holbeinstr. 16
Koordinaten (x,y)	2610946 / 1267082
Parzellennummer	Basel: Sektion 3 Parzelle 0760

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Umschlagplatz/Camionage für Güter: Im Hinterhof befand sich eine Benzintankanlage und der Parkplatz der Camions, wo auch kleinere Unterhaltsarbeiten ausgeführt wurden. Der Untergrund besteht aus einer ca. 2.50 m mächtigen künstlichen Auffüllung aus sandig-siltigem Kies mit viel Bauschutt. Die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) werden nicht überschritten.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1950 bis 1999	gesamter Betriebszeitraum
	1950 bis 1999	B285 Danzas AG Betriebsgebäude

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	30.05.2013
Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.11.2015
Untersuchungsstand gemäss	Technische Untersuchung

AltlV	
Untersuchungen	2000: Technische Untersuchung 2000: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	285B
Standortname	Danzas AG Betriebsgebäude
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Holbeinstr. 16





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610946 / 1267082
Publikation: 05.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt