Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	874B
Standortname	WSJ-Parkanlage, ehem. Gaskessel (Teilflächen 4.300 + 4.500)
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4002 Basel
Strasse, Haus-Nr	Fabrikstr.
Koordinaten (x,y)	2610689 / 1268966
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 0796

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Auf dem Standort befand sich der grosse Gasometer des Gaswerks St. Johann mit 40 m Durchmesser. Die ca. 2 m dicke Fundamentplatte befindet sich heute noch in einer Tiefe von 8 - 10 m. Nach dem Rückbau des Gasometers wurde die entstandene Baugrube mit Aushub und Bauschutt aufgefüllt. Die Schadstoffe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Benzo-a-pyren überschreiten die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Die Grenzwerte für TVA-Inertstoffe werden eingehalten.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1869 bis 1960	gesamter Betriebszeitraum
	1869 bis 1960	B874 WSJ-Parkanlage, ehem. Gaskessel /Teilflächen 4.300 + 4.500)

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.08.2015
Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.11.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Detailuntersuchung
Untersuchungen	2015 Detailuntersuchung Teilfläche 4.330 2006 Detailuntersuchung Teilfläche 4.300, 4.320 2005 Technische Untersuchung Teilflächen 4.300/4.320 2005 Technische Untersuchung Teilfläche 4.500
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	874B
Standortname	WSJ-Parkanlage, ehem. Gaskessel (Teilflächen 4.300 + 4.500)
PLZ / Ort	4002 Basel
Strasse, Haus-Nr	Fabrikstr.

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610689 / 1268966
Publikation: 05.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt