Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A1
Standortname	Wasgenring
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Wasgenring 158
Koordinaten (x,y)	2609419 / 1267582
Parzellennummer	Basel: Sektion 2 Parzellen 3559, 4845, 9143

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Überwiegend Aushub- und Abbruchmaterial, Gesamtvolumen ca. 132'000 m3. Untergeordnet Haushalt- und Gewerbeabfälle, verbrannte Gartenabfälle, Strassenabraum. In diesem Material überschreiten die Schadstoffe Blei und Zink die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub und die Schadstoffe Gesamtkohlenwasserstoffe und polycyclische, aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) die Grenzwerte für Inertstoffe nach der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1953 bis 1963	gesamter Ablagerungszeitraum
	1953 bis 1963	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	23.08.2002
Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.11.2015

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	1998: Technische Untersuchung 1998: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A1
Standortname	Wasgenring
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Wasgenring 158



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2609419 / 1267582
Publikation: 05.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt