# Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
# Katasterauszug

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | A141 |
| **Standortname** | Röttelerstr. |
| **Standorttyp** | Ablagerungsstandort |
| **Beurteilung** | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV) |

## *Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)*

| | |
|---|---|
| **PLZ / Ort** | Basel |
| **Strasse, Haus-Nr** | Riehenstr. |
| **Koordinaten (x,y)** | 2613413 / 1268839 |
| **Parzellennummer** | Basel:<br>Sektion 8 Parzellen 0151, 0769, 1238, 1430, 1471, 1472, 1473, 1652, 1677, 1678, 1683, 1712, 1715, 1742, 1746, 1747, 1760, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1775, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1964, 1967, 9133, 9145 |

## *Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Generelle Bemerkungen** | Aushub- und Abbruchmaterial, Gesamtvolumen ca. 49'000 m3<br>Aufgrund von einzelnen Rammkernsondierungen steht fest, dass im Abbruchmaterial z.T. auch Schwermetalle enthalten sind. Dieser Gehalt übersteigt in gewissen Fällen den Wert für unverschmutzten Aushub nach der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). |

## *Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)*

| | | |
|---|---|---|
| **Ablagerungszeitraum** | 1860 bis 1913 | gesamter Ablagerungszeitraum |
| | 1860 bis 1913 | |

## *Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Datum Ersteintrag im Kataster** | 15.07.2002 |
| **Letzte Änderung des** | 06.11.2015 |

| | |
|---|---|
| **Katastereintrages am** | |
| **Untersuchungsstand gemäss AltlV** | Technische Untersuchung |
| **Untersuchungen** | 1997: Historische Untersuchung<br>1997: Technische Untersuchung |
| **Massnahmen** | - |

### *Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Boden und Untergrund |
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Grundwasser |

### *Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Umwelteinwirkung** | keine bekannt |

### *Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)*


| | |
|---|---|
| **Vorkommnis** | keine bekannt |

### *Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Beurteilung** | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV) |
| **Rechtlicher Bezug** | belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig |
| **Weiterer Handlungsbedarf** | kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs |
| **Bewilligung** | Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d$^{bis}$ Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt. |

## *Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt*

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | A141 |
| **Standortname** | Röttelerstr. |
| **PLZ / Ort** | Basel |
| **Strasse, Haus-Nr** | Riehenstr. |




**Legende**

**Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden**

**30 m**

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2613413 / 1268839
Publikation: 06.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt