Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A149
Standortname	Hungerbachhalde
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4125 Riehen
Strasse, Haus-Nr	Hungerbachhalde 52
Koordinaten (x,y)	2616983 / 1270981
Parzellennummer	Riehen: Sektion RF Parzellen 0681, 0700, 0813, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 9039, 9065

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Gesamtvolumen ca. 15'300 m3 Auffüllung mit siltig-kiesiges Aushubmaterial, Bauschutt (vorwiegend Ziegelbruchstücke), Strassensammlerschlämme/-wischgut In den Schichten mit Bauschutt, Strassensammlerschlämmen und -wischgut überschreiten die Schadstoffe Blei, Cadmium, Zink und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) stellenweise den Richtwert U für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Im TVA-Eluat wurden die Schadstoffe Barium und Zink nachgewiesen.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1945 bis 1955	gesamter Ablagerungszeitraum
	1945 bis 1955	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	01.06.2006
Letzte Änderung des Katastereintrages am	09.11.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	1998: Technische Untersuchung 1998: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Luft
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A149
Standortname	Hungerbachhalde
PLZ / Ort	4125 Riehen
Strasse, Haus-Nr	Hungerbachhalde 52



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2616983 / 1270981
Publikation: 09.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt