Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A1837
Standortname	Auffüllung De Bary
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	Gellertstr. 151-163, Redingstr. 10-24
Koordinaten (x,y)	2613607 / 1266304
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzellen 0717, 2311, 9224

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Künstliche Auffüllung mit sandig-siltigem Kies und untergeordnet Bauschutt der abgebrochenen Fabrikanlage sowie vereinzelt Schlacken, Scherben, Holz. Die Mächtigkeit beträgt 1.5 - 5.5 m. In den Analysen der Bodenproben überschreiten die Schadstoffe Zink, Blei, Kohlenwasserstoffe C10-C40 und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub der Abfallverordnung (VVEA). Lokal überschreiten die Schadstoffe Blei und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) die Grenzwerte für verschmutzten Aushub (ehemals Inertstoffe).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1961 bis 1965	gesamter Ablagerungszeitraum
	1961 bis 1965	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	20.11.2008
Letzte Änderung des	09.07.2026

Katastereintrages am	
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2023: Schlussdokumentation Aushubbegleitung auf Parz. 5/9224 (BBG 9133559, Umgestaltung St. Albanteich-Promenade) 2021: Schlussdokumentation Aushubbegleitung für Parz. 5/517 (BBG 9101750, Redingstr. 10-14 und 20-24) 2020: Vorgehens- und Entsorgungskonzept für Parz. 5/517 (BBG 9101750, Redingstr. 10-14 und 20-24) 2019: Schlussdokumentation Fachtechnische Aushubbegleitung auf Parz. 5/716 (BBG 9104392, Gellertstrasse 151+157+163) 2018: Aushub- und Entsorgungskonzept für Parzelle 5/716 (BBG 9104392, Gellertstrasse 151+157+163) 2009: Technische Untersuchung 2006: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A1837
Standortname	Auffüllung De Bary
PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	Gellertstr. 151-163, Redingstr. 10-24

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2613607 / 1266304
Publikation: 09.07.2026

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt