Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A34
Standortname	Auffüllung Hagenaustrasse
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hagenaustr. 20-40
Koordinaten (x,y)	2609859 / 1269219
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzellen 0243, 0429, 0674, 1495, 1619, 1748, 2588, 2593, 9224, 9225

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Aushub mit untergeordnet Bauschutt, Ziegelbruch, Holz etc. bis >3.60 m Mächtigkeit, lokal können Schlackenlagen auftreten. Das Deponiematerial überschreitet die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub der Abfallverordnung (VVEA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1898 bis 1950	gesamter Ablagerungszeitraum
	1898 bis 1950	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	08.02.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	08.01.2019
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	1996: Technische Untersuchung Teilbereich Euphalt AG

Massnahmen	1995-97: Teilaushub beim Bau der Nordtangente 2018: Teilaushub beim Bau der Werkhalle Hagenaustr. 22 (BBG 9093453)

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A34
Standortname	Auffüllung Hagenaustrasse
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hagenaustr. 20-40





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

50 m

Masstab 1:2500
Zentrumskoordinaten: 2609859 / 1269219
Publikation: 08.01.2019

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt