Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A4134
Standortname	Auffüllung Isteinerstr. 80 / 82
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Isteinerstr. 80 / 82
Koordinaten (x,y)	2612100 / 1268400
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 0936

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Im Rahmen der technischen Untersuchung wurde eine Auffüllung festgestellt, die sich in einem grossen Teil der Parzelle als chemisch unbelastet und frei von Fremdanteilen erwies. Lediglich in zwei Sondierungen war die Auffüllung mit Bauschutt (Ziegelbruch, Belagsstücke) versetzt, was zu hohen Schadstoffgehalten bei den Parametern PAK, Benzo[a]pyren und dem KW-Index C10-C40 führt, die teilweise als Sonderabfall zu bewerten sind. Das Volumen der belasteten Auffüllung wird auf 300 m3 geschätzt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	unbekannt bis 01.01.1955	gesamter Ablagerungszeitraum
	unbekannt bis 01.01.1955	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	16.06.2021
Letzte Änderung des Katastereintrages am	16.06.2021

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2021: Technische Untersuchung 2021: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	keine bekannt

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A4134
Standortname	Auffüllung Isteinerstr. 80 / 82
PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Isteinerstr. 80 / 82





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612100 / 1268400
Publikation: 16.06.2021

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt