Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A5
Standortname	Dreilinden, Hirzbrunnenschulhaus
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Zu den drei Linden 70
Koordinaten (x,y)	2613991 / 1268451
Parzellennummer	Basel: Sektion 8 Parzellen 1896, 2029, 9147, 9150

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Auffüllung der ehemaligen Kiesgrube mit Bauschutt, Strassenabbruch, untergeordnet Siedlungsabfälle (5-10%), Gesamtvolumen ca. 72'500 m3, davon mit Kohlenwasserstoffen (Oel, Teer) verunreinigt ca. 31'300 m3

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1939 bis 31.12.1955	gesamter Ablagerungszeitraum
	1939 bis 31.12.1955	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.10.2001
Letzte Änderung des Katastereintrages am	26.10.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Überwachung
Untersuchungen	1995: Detailuntersuchung 1995-2008: Grundwasserüberwachung

	1994: Technische Untersuchung 1994: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Luft

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Oelfilm

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A5
Standortname	Dreilinden, Hirzbrunnenschulhaus
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Zu den drei Linden 70

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2613991 / 1268451
Publikation: 26.10.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt