Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A830
Standortname	Auffüllung Weidengasse
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	Weidengasse 5
Koordinaten (x,y)	2612484 / 1267015
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzelle 9090

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Siltig-sandige Auffüllung mit Bausteinen, teilweise verkittet. Tiefe der Auffüllung bis ca. 1.50 m, Ausdehnung unbekannt. Die Schadstoffe Kupfer, Zink, Kohlenwasserstoffe und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) überschreiten die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub und der Schadstoff Blei den Grenzwert für Inertstoffe der Technischen Verodnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	unbekannt bis unbekannt	gesamter Ablagerungszeitraum
	unbekannt bis unbekannt	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	30.05.2005
Letzte Änderung des Katastereintrages am	10.11.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung

Untersuchungen	2006: Technische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A830
Standortname	Auffüllung Weidengasse
PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	Weidengasse 5





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612484 / 1267015
Publikation: 10.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt