Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A9
Standortname	Rüchligweg
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4125 Riehen
Strasse, Haus-Nr	Rüchligweg 101
Koordinaten (x,y)	2614915 / 1269003
Parzellennummer	Riehen: Sektion RD Parzellen 0112, 0890, 2244, 2289, 2290, 2291, 2292, 2337, 2338, 2339, 2340, 2342, 2868, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 9015, 9020

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Ehemalige Grube in den Niederterrassenschottern, verfüllt mit unbelastetem Aushub und Bauschutt, untergeordnet Siedlungsabfälle, Strassensammlergut. Geschätztes Geamtvolumen der Deponie ca. 65'200 m3.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	1945 bis 1960	gesamter Ablagerungszeitraum
	1945 bis 1960	

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	03.12.2001
Letzte Änderung des Katastereintrages am	27.10.2015
Untersuchungsstand gemäss	Technische Untersuchung

AltlV	
Untersuchungen	1995: Historische Untersuchung 1995: Technische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A9
Standortname	Rüchligweg
PLZ / Ort	4125 Riehen
Strasse, Haus-Nr	Rüchligweg 101



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2614915 / 1269003
Publikation: 27.10.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt