Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B1002
Standortname	Bertrams Hch. AG. Blechwarenfabrikation
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Vogesenstr. 101-111, Gasstr.61-71, Im Davidsboden 4-12
Koordinaten (x,y)	2610259 / 1268700
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 1743

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Prozesse der Metallbearbeitung. Vermutete Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzo, Toluol etc.), leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe CKW, PCB, Schwermetalle und weitere je nach Tätigkeit. Im Grundwasser werden erhöhte Gehalte an Chrom und Tetrachlorethen PER nachgewiesen. Die Grenzwerte der Altlasten-Verordnung (AltlV) werden nicht erreicht.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1923 bis 1975	gesamter Betriebszeitraum
	1923 bis 1975	B1002 Bertrams Hch. AG. Blechwarenfabrikation

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	04.01.2010
Letzte Änderung des Katastereintrages am	12.12.2016

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2009: Technische Untersuchung Grundwasser
Massnahmen	1989: Teilaushub bei Neubau Wohnüberbauung

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B1002
Standortname	Bertrams Hch. AG. Blechwarenfabrikation
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Vogesenstr. 101-111, Gasstr.61-71, Im Davidsboden 4-12



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2610259 / 1268700
Publikation: 12.12.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt