Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B1017
Standortname	K. Ganz & Co Vernickeln u Verchromen
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hebelstr. 81
Koordinaten (x,y)	2610504 / 1267940
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 0665

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb einer galvanischen Anstalt zum Vernickeln und Verchromen. Die im Abstrom des Standortes durchgeführte Grundwasserbeprobung ergab geringe Spuren an chlorierten Lösungsmitteln (Trichlorethen 0.5µg/l) und Schwermetallen (Arsen 0.002mg/l, Chrom 0.0017 mg/l, Chrom-VI 0.001 mg/l, Kobalt 0.001 mg/l, Nickel 0.001mg/l, Zink 0.002 mg/l).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1955 bis 2007	gesamter Betriebszeitraum
	1980 bis 2007	B2881 Paroba-Chemie Basel Paul Rohrbach
	1955 bis 1979	B1017 K. Ganz & Co Vernickeln u Verchromen

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	21.08.2009
Letzte Änderung des	10.11.2015

Katastereintrages am	
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2008 Technische Untersuchung 2007: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B1017
Standortname	K. Ganz & Co Vernickeln u Verchromen
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hebelstr. 81

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610504 / 1267940
Publikation: 10.11.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt