Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B103
Standortname	Lottner AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Schlachthofstr. 18
Koordinaten (x,y)	2609899 / 1269593
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 1458

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Durch den Betrieb einer Altstoff-Verwertung (Altpapier, Schrott, Eisen, Buntmetalle, Alttextilien etc.) ist es zu Belastungen des Untergrundes bis ca. 3 m Tiefe gekommen. Die Schadstoffe Gesamtkohlenwasserstoffe, Schwermetalle und polycyclische Biphenyle (PCB) können die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) überschreiten.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1920 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1920 bis heute	Lottner AG 103B

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	20.09.2010
Letzte Änderung des Katastereintrages am	27.10.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung

Untersuchungen	März 2002: Umweltverträglichkeitsbericht für die Betriebserweiterung mit neuer Lagerhalle und Shredder-Anlage. März 1996: Aktennotiz über die Sanierung des Schrottplatzes. Juni 1992: Geologischer Bericht über die Untergrundsuntersuchung Areal Schrottplatz
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B103
Standortname	Lottner AG
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Schlachthofstr. 18



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2609899 / 1269593
Publikation: 27.10.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt