Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B1073
Standortname	Dietrich Carrosserie & Garage AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4053 Basel
Strasse, Haus-Nr	Delsbergerallee 50
Koordinaten (x,y)	2612118 / 1265623
Parzellennummer	Basel: Sektion 4 Parzelle 1429

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Teilfläche A: Farbspritzanlage ab 1957. Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Betrieb einer Spritzkabine. Vermutete Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol, Toluol etc.), leichtflüchtige chlorierte Lösungsmittel, etc. Ausdehnung und Tiefe unbekannt. Teilfläche B: Autoreparaturwerkstatt. In der ehemaligen Sattlerei wurden unter anderem Unterbodenschutzarbeiten durchgeführt. Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Betrieb einer Autoreparaturwerkstatt. Vermutete Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol, Toluol etc.), leichtflüchtige chlorierte Lösungsmittel, Schwermetalle etc. Ausdehnung und Tiefe unbekannt. Teilfläche C: Tankanlagen, erstellt 1910 und 1925. Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Betrieb einer Tankanlage. Vermutete Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol, Toluol etc.). Ausdehnung und Tiefe unbekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1909 bis heute	gesamter Betriebszeitraum

	1909 bis heute	1073B Dietrich Carrosserie & Garage AG

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	11.05.2009
Letzte Änderung des Katastereintrages am	29.11.2019
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2019 Technische Untersuchung 2008: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B1073
Standortname	Dietrich Carrosserie & Garage AG
PLZ / Ort	4053 Basel
Strasse, Haus-Nr	Delsbergerallee 50





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612118 / 1265623
Publikation: 29.11.2019

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt