Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B124
Standortname	Lais (ehem. Stahlbaufirma), jetzt Lottner AG, Schlachthofstr.
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Schlachthofstr. 10
Koordinaten (x,y)	2609978 / 1269615
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 1803

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb eines Unternehmens für Stahl- und Schiffsbau mit Sandstrahlerei, spanabhebender Metallbearbeitung und Metalloberflächenbehandlung. Dabei wurden folgende wassergefährdene Stoffe eingesetzt: Mineralöle, Ölemulsionen, chlorierte Lösungsmittel, Lacke, Farben etc. Der Untergrund bis 0.5 m Tiefe überschreiten die Schadstoffe Gesamtkohlenwasserstoffen, Blei und Zink den Grenzwert für Inertstoffe und bis 1 m Tiefe überschreiten die Schadstoffe Gesamtkohlenwasserstoffe, Cadmium, Kupfer und Nickel die Grenzwerte U für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1923 bis 1991	gesamter Betriebszeitraum
	1923 bis 1991	B124 Lais AG (ehem. Stahlbaufirma), jetzt Lottner AG

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	20.09.2010

Letzte Änderung des Katastereintrages am	19.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	April 1992: Untergrundsuntersuchung Areal Halle Schlachthofstr. 10 (entspricht nicht den Vorgaben an eine technische Untersuchung gemäss Altlasten-Verordnung). März 2002: Umweltverträglichkeitsbericht für die Betriebserweiterung mit neuer Lagerhalle und Shredder-Anlage.
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	-	Überschwemmung

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B124
Standortname	Lais (ehem. Stahlbaufirma), jetzt Lottner AG, Schlachthofstr.
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Schlachthofstr. 10



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2609978 / 1269615
Publikation: 19.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt