



## **Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt Katasterauszug**

<b>Standortnummer</b>	B132
<b>Standortname</b>	Carbagas
<b>Standorttyp</b>	Betriebsstandort
<b>Beurteilung</b>	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltIV)

### **Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltIV)**

---

<b>PLZ / Ort</b>	Basel
<b>Strasse, Haus-Nr</b>	Kohlenstr. 40
<b>Koordinaten (x,y)</b>	2610350 / 1269471
<b>Parzellennummer</b>	Basel: Sektion 1 Parzelle 1921

### **Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltIV)**

---

<b>Generelle Bemerkungen</b>	Herstellung von Industriegasen und Betrieb einer Lackiererei und einer Tankstelle. Die im Rahmen von Baumassnahmen durchgeführte technische Untersuchung mit 8 Rammkernsondierungen bis 3 m Tiefe ergab eine flächendeckende Belastung mit flüchtigen Kohlenwasserstoffen von 0.4 - 1.0 ppm.
------------------------------	--

### **Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltIV)**

---

<b>Betriebszeitraum</b>	1940 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1940 bis heute	132B Carbagas

### **Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltIV)**

---

<b>Datum Ersteintrag im Kataster</b>	30.06.2003
<b>Letzte Änderung des Katastereintrages am</b>	13.01.2016
<b>Untersuchungsstand gemäss AltIV</b>	Technische Untersuchung
<b>Untersuchungen</b>	2000: Historische Untersuchung (entspricht nicht den

Vorgaben der Altlasten-Verordnung)  
2000: Technische Untersuchung (entspricht nicht den  
Vorgaben der Altlasten-Verordnung)

**Massnahmen** -

***Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltIV)***

---

**Gefährdete Umweltbereiche** Boden und Untergrund  
**Gefährdete Umweltbereiche** Grundwasser

***Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltIV)***

---

**Umwelteinwirkung** Schadstoffe analytisch nachgewiesen

***Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen,  
Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltIV)***

---

**Vorkommnis** keine bekannt

***Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltIV oder  
Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltIV oder Art. 8 Abs. 2 AltIV)***

---

**Beurteilung** Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu  
erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltIV)


**Rechtlicher Bezug** belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf

**Weiterer Handlungsbedarf** kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben  
Beachtung von Art. 3 AltIV und fachgerechte Entsorgung  
des belasteten Aushubs

**Bewilligung** Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d<sup>bis</sup> Abs.  
3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung  
erteilt.

**Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt**

**Standortnummer** B132  
**Standortname** Carbagas  
**PLZ / Ort** Basel  
**Strasse, Haus-Nr** Kohlenstr. 40



**Legende**

 **Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem  
Untergrund gerechnet werden**

**30 m**

Masstab 1:1500  
Zentrumskoordinaten: 2610350 / 1269471  
Publikation: 13.01.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt