# Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
# Katasterauszug

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | B1567 |
| **Standortname** | Rüfli Johann Autoreparatur-Werkstatt |
| **Standorttyp** | Betriebsstandort |
| **Beurteilung** | Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV) |

## *Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)*

| | |
|---|---|
| **PLZ / Ort** | 4054 Basel |
| **Strasse, Haus-Nr** | Tödistr. 97 - 101 |
| **Koordinaten (x,y)** | 2609672 / 1266762 |
| **Parzellennummer** | Basel:<br>Sektion 2 Parzellen 4168, 4342 |

## *Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Generelle Bemerkungen** | Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte bzw. einer Tankstelle. Vermutete Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol, Toluol etc.) und weitere je nach Tätigkeit. Ausdehnung und Tiefe unbekannt. |

## *Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)*

| | | |
|---|---|---|
| **Betriebszeitraum** | 1948 bis 1991 | gesamter Betriebszeitraum |
| | 1948 bis 1991 | B1567 Rüfli Johann Autoreparatur-Werkstatt |

## *Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Datum Ersteintrag im Kataster** | 12.02.2008 |
| **Letzte Änderung des Katastereintrages am** | 17.05.2016 |
| **Untersuchungsstand gemäss AltlV** | Keine Untersuchung |
| **Untersuchungen** | - |

| | |
|---|---|
| **Massnahmen** | - |

### *Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Boden und Untergrund |
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Grundwasser |

### *Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Umwelteinwirkung** | keine bekannt |

### *Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Vorkommnis** | keine bekannt |


### *Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Beurteilung** | Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV) |
| **Rechtlicher Bezug** | belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf |
| **Weiterer Handlungsbedarf** | kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs |
| **Bewilligung** | Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d$^{bis}$ Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt. |

## *Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt*

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | B1567 |
| **Standortname** | Rüfli Johann Autoreparatur-Werkstatt |
| **PLZ / Ort** | 4054 Basel |
| **Strasse, Haus-Nr** | Tödistr. 97 - 101 |

N



**Legende**

**Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden**

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2609672 / 1266762
Publikation: 17.05.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt