Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B1653
Standortname	Carrosserie Buner Eugen
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Davidsbodenstr. 11
Koordinaten (x,y)	2610443 / 1268267
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 1333

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Betrieb einer Auto-Carrosseriewerkstatt. Vermutete Schadstoffe: chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol, Toluol etc.) und weitere je nach Tätigkeit. Weiter wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch einen Metallbearbeitungsbetrieb und eine Druckerei. Vermutete Schadstoffe: chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Kohlenwasserstoffe und weitere je nach Prozessschritten. Ausdehnung und Tiefe unbekannt

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1907 bis 1982	gesamter Betriebszeitraum
	1964 bis 1982	B1653 Carrosserie Buner Eugen
	1948 bis 1962	B1071 Geissberger H. & Co. Oelfeuerungsanlagen
	1907 bis 1947	B1777 Buchdruckerei

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	10.12.2007
Letzte Änderung des Katastereintrages am	15.06.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Keine Untersuchung
Untersuchungen	-
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B1653
Standortname	Carrosserie Buner Eugen
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Davidsbodenstr. 11





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610443 / 1268267
Publikation: 15.06.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt