Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B1776
Standortname	Lagerhaus (ARBA Transport AG)
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4053 Basel
Strasse, Haus-Nr	Walkeweg 45
Koordinaten (x,y)	2613036 / 1265451
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzelle 2283

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Schrottsortier- und Lagerplatz auf unbefestigtem Untergrund für Bauabfälle, Elektro- und Elekronikschrott, Sonderabfälle wie Autobatterien, Farb- und Chemiegebinde etc. Die Beprobung des Grundwassers ergab eine Belastung mit Tetrachlorethen, Trichlorethen, cis-1,2-Dichlorethen, Vinylchlorid, MTBE und ETBE. Der Schadstoff Vinylchlorid überschreitet den massgeblichen doppelten Grenzwert der Altlasten-Verordnung (AltlV) bis zu einem Faktor 16.5. Keine Sanierungsmassnahmen und Abweichung vom Sanierungsziel infolge Anwendung Art. 15 Abs. 2 AltlV.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1980 bis 1996	gesamter Betriebszeitraum
	1980 bis 1996	1776B Lagerhaus (ARBA Transport AG)

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	29.01.2010
Letzte Änderung des	22.02.2016

Katastereintrages am	
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Überwachung
Untersuchungen	2008 - 2013: Grundwasserüberwachung 2006: Technische Untersuchung 2004: Historische Untersuchung Gesamtareal Bahnhof Wolf
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B1776
Standortname	Lagerhaus (ARBA Transport AG)
PLZ / Ort	4053 Basel
Strasse, Haus-Nr	Walkeweg 45



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2613036 / 1265451
Publikation: 22.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt