# Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
# Katasterauszug

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | B1788 |
| **Standortname** | Lehrwerkstätte für Mechaniker der allg. Gewerbeschule Basel |
| **Standorttyp** | Betriebsstandort |
| **Beurteilung** | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV) |

## *Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)*

| | |
|---|---|
| **PLZ / Ort** | 4058 Basel |
| **Strasse, Haus-Nr** | Wettsteinallee 175 |
| **Koordinaten (x,y)** | 2612840 / 1267950 |
| **Parzellennummer** | Basel:<br>Sektion 8 Parzelle 0048 |

## *Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Generelle Bemerkungen** | Belastung des Untergrundes im Bereich des Öllagers und der Spitzerei mit Mineralöl und BTEX. Der Kohlenwasserstoffgehalt C10-40 überschreitet den Grenzwert für den Deponietyp B gemäss der Abfallverordnung VVEA. |

## *Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)*

| | | |
|---|---|---|
| **Betriebszeitraum** | 1946 bis heute | gesamter Betriebszeitraum |
| | 1946 bis heute | B1788 Lehrwerkstätte für Mechaniker der allg. Gewerbeschule Basel |

## *Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Datum Ersteintrag im Kataster** | 20.02.2009 |
| **Letzte Änderung des Katastereintrages am** | 30.03.2017 |
| **Untersuchungsstand gemäss** | Technische Untersuchung |

**AltlV**

| | |
|---|---|
| **Untersuchungen** | 2017 Technische Untersuchung<br>2016 Historische Untersuchung |
| **Massnahmen** | - |

### *Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Boden und Untergrund |
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Grundwasser |

### *Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Umwelteinwirkung** | Schadstoffe analytisch nachgewiesen |

### *Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Vorkommnis** | keine bekannt |

### *Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Beurteilung** | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV) |
| **Rechtlicher Bezug** | belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig |
| **Weiterer Handlungsbedarf** | kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs |
| **Bewilligung** | Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d$^{bis}$ Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt. |

## *Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt*

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | B1788 |
| **Standortname** | Lehrwerkstätte für Mechaniker der allg. Gewerbeschule Basel |
| **PLZ / Ort** | 4058 Basel |
| **Strasse, Haus-Nr** | Wettsteinallee 175 |






**Legende**

**Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden**

**20 m**

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612840 / 1267950
Publikation: 30.03.2017

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt