Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B206
Standortname	Gaswerk Kleinhüningen
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Neuhausstr. 31
Koordinaten (x,y)	2611814 / 1270352
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzellen 0020, 0210, 0501

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	B206: Betrieb eines Gaswerkes mit Teerscheider- und Gasreinigungsanlagen sowie Benzolanlage. Die oberirdischen Bauteile wurden rückgebaut und teilweise gesprengt, die im Boden verbliebenen Keller sind mit dem Bauschutt der Produktionsanlagen verfüllt. Im Grundwasser des Standortes werden Spuren von Arsen, Antimon und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt, die jedoch die Grenzwerte der Altlasten-Verordnung (AltlV) nicht erreichen. B588: Reste des alten Gasometers im Untergrund, 1983 abgebrochen. Zwischen der neuen Lagerhalle der IWB und der ökologischen Ausgleichsfläche liegen noch bis mindestens -2.75 m die Reste des ehem. Gasometers im Untergrund. Diese wurden mit Kies und Bauschutt verfüllt. B591: Bahnwaggon-Entladebereich für Kohle/Koks und Heizöl/Leichtbenzin

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1930 bis 1993	gesamter Betriebszeitraum

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.03.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	25.01.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Sanierung
Untersuchungen	2006: Historische Untersuchung Parzelle 9B-210 1998: Bericht Sanierung Teilbereich Neubau IWB 1997 Technische Untersuchung Teilbereich Neubau IWB
Massnahmen	1998 Teilaushub teerölbelasteter Untergrund 1998 Grundwassersanierung

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen
Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B206
Standortname	Gaswerk Kleinhüningen
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Neuhausstr. 31

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

100 m

Masstab 1:5000
Zentrumskoordinaten: 2611814 / 1270352
Publikation: 25.01.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt