Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B220
Standortname	FHKW Volta ehem. Schweröltank
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Voltastr. 29
Koordinaten (x,y)	2610734 / 1268886
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzellen 0791, 9298

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	B220: Im Bereich des ehemaligen Schweröltanks überschreiten die Schadstoffe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Benzo-a-pyren die Richtwerte U für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). B767: Im Bereich der ehemaligen Kohlenlagerhalle befindet sich eine kiesig-sandige Auffüllung mit Beton- und Ziegelbruch sowie Lagen von Schlacken und Kohleresten. Die Auffüllung reicht stellenweise bis 6.80 m Tiefe. Die Schadstoffe Chrom, Kupfer, Nickel und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) überschreiten die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub der technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Der Schadstoff Gesamtkohlenwasserstoffe überschreitet den Grenzwert für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). B768: Im Bereich des offenen Kohlenlagerplatzes ist die ursprüngliche Schwemmlehmschicht durch die frühere Tätigkeit mit den Schadstoffen Blei und Quecksilber belastet. Die Gehalte überschreiten die Grenzwerte U für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1898 bis 1998	gesamter Betriebszeitraum
	1966 bis 1998	B767 FHKW Volta ehem. Kohlenlagerhalle
	1947 bis 1998	B220 FHKW Volta ehem. Schweröltank
	1898 bis 1966	B768 FHKW Volta offener Kohlelagerplatz

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	18.04.2007
Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.12.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2006: Technische Untersuchung 2003: Historische Untersuchung
Massnahmen	2006: Teildekontamination

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)


Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs.

3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B220
Standortname	FHKW Volta ehem. Schweröltank
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Voltastr. 29

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610734 / 1268886
Publikation: 05.12.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt