Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B221
Standortname	Eloxor AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hagenaustr. 12
Koordinaten (x,y)	2609740 / 1269165
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 0487

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Restbelastung mit künstlicher Auffüllung bis 3 m mit sandigem Kies, Beton- und Ziegelbruch. Die Schadstoffe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Kohlenwasserstoffe C10-40 und Zink überschreiten die Grenzwerte für unverschmutztes Aushubmaterial der VVEA, die Grenzwerte für den Deponietyp B werden eingehalten. Die ehemaligen Gebäude der Eloxor AG, Eloxieranstalt, bzw. Bertschin AG, Schlosserei mit Sandstrahlanlage, wurden 1995 oberirdisch rückgebaut, 2017 erfolgte der Teilaushub beim Neubau Holzkraftwerk II.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1945 bis 1988	gesamter Betriebszeitraum
	1962 bis 1988	B221 Eloxor AG
	1945 bis 1962	B834 Bertschin & Co

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	26.07.2005

Letzte Änderung des Katastereintrages am	17.10.2017
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2017 Neubau Holzkraftwerk II Schlussbericht 2015: Umweltverträglichkeitsprüfung Holzkraftwerk II 1996: Rückbau und Entsorgung Schlussbericht 1995: Technische Untersuchung 1995: Historische Untersuchung
Massnahmen	1995 Rückbau Gebäude bis 1 m unter Terrain 2017 Teilaushub für Neubau Holzkraftwerk II

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B221
Standortname	Eloxor AG
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hagenaustr. 12





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2609740 / 1269165
Publikation: 17.10.2017

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt