Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B2437
Standortname	Laube Seidenfärberei
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Clarahofweg 34,38+40,Riehenstr. 39,41+43
Koordinaten (x,y)	2611977 / 1267944
Parzellennummer	Basel: Sektion 8 Parzellen 0306, 1236, 2013

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch den Betrieb einer: - Färberei - Herstellung chemischer Erzeugnisse - Oberflächenveredelung: Cliché, Galvanik - Metallbearbeitung und -verarbeitung - Herstellung von Eisen-, Blech und Metallwaren Schadstoffe je nach Produktpalette, Ausdehnung und Tiefe unbekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1840 bis 1962	gesamter Betriebszeitraum
	1958 bis 1962	B2119 Leichtfassfabrik AG
	1958 bis 1962	B3012 Marx & Co.,Kunststoffe und Kunststoffverarbeitung
	1938 bis 1948	B1118 Böhler- Breitenstein Emil Ofenfabrikation
	1935 bis 1962	B3159 Deiss Wilhelm,

	Buchdruckerei
1933 bis 1940	B2498 Wild Dr. & Co.
1932 bis 1940	B2265 Gysin Karl, Metallschriften,Vernickelungs- und Verchromungsanstalt
1930 bis 1961	B2235 Hügin & Sprenger Clichéfabrik
1925 bis 1948	B1584 Schwab Joseph Autoreparaturwerkstatt
1925 bis 1948	B2495 Stickelberger & Co. AG, Herstellung chemischer Produkte
1923 bis 1953	B2093 Schächtelin Otto, Spenglerei
1840 bis 1917	B2437 Laube Seidenfärberei

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	28.09.2007
Letzte Änderung des Katastereintrages am	03.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Historische Untersuchung
Untersuchungen	2007: Technische Untersuchung Grundwasser 2006: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der

	Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B2437
Standortname	Laube Seidenfärberei
PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Clarahofweg 34,38+40,Riehenstr. 39,41+43



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2611977 / 1267944
Publikation: 03.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt