Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B290
Standortname	Galvanik Gebr. Bolliger, vormals C. Nyffenegger & Co.
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hammerstr. 38
Koordinaten (x,y)	2611980 / 1267853
Parzellennummer	Basel: Sektion 8 Parzelle 1461

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb einer galvanischen Werkstatt im nicht unterkellerten Hintergebäude mit Chrom-, Cu-, Cd-, Zn-, Ni-Bad, Messingbad, Entfettung. Im Untergrund überschreiten die Schadstoffe Chrom und Cadmium die Grenzwerte für Inertstoffe der technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Im Grundwasser wird ChromVI nachgewiesen. Der Schadstoffgehalt beträgt rund 20% des Konzentrationswertes der Altlasten-Verordnung (AltlV). In der Porenluft werden keine leichtflüchtigen halogenierten Lösungsmittel nachgewiesen.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1931 bis 1987	gesamter Betriebszeitraum
	1931 bis 1987	B290 Galvanik Gebr. Bolliger, vormals C. Nyffenegger & Co.

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	19.08.2010
Letzte Änderung des	25.02.2016

Katastereintrages am	
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2009: Historische Untersuchung 2009: Technische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B290
Standortname	Galvanik Gebr. Bolliger, vormals C. Nyffenegger & Co.
PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hammerstr. 38

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611980 / 1267853
Publikation: 25.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt