Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B291
Standortname	Werner Waiz Galvanische Anstalt
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Drahtzugstr. 69
Koordinaten (x,y)	2611970 / 1268194
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 2745

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	B291: Metalloberflächenbehandlung mit Chrom-, Nickel-, Kupfer- und Silberbad sowie Entfettungs- und Reinigungsbädern. Die Sondierbohrung im Bereich des Sickerschachtes ergab bis in eine Tiefe von 6 m eine starke Belastung mit Schwermetallen. Die Schadstoffe Cadmium, Chrom, Kupfer und Nickel überschreiten die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Der Schadstoff Cyanid überschreitet den Grenzwert für unverschmutzten Aushub um einen Faktor 100. Im Eluat der Bodenproben überschreitet der Schadstoff Chrom VI den Grenzwert der Altlasten-Verordnung (AltlV) Anhang 1. Im Grundwasser werden die Schadstoffe Chrom VI und Cadmium nachgewiesen, die Gehalte erreichen die Konzentrationswerte der Altlasten-Verordnung (AltlV) Anhang 1 nicht. Der Untergrund unter der ehemaligen Werkstatt ist nicht technisch untersucht.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1950 bis 1987	gesamter Betriebszeitraum

	1950 bis 1987	B291 Werner Waiz Galvanische Anstalt

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	30.09.2009
Letzte Änderung des Katastereintrages am	25.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Überwachung
Untersuchungen	2009: Technische Untersuchung 2009-2013: Überwachung Grundwasser gemäss Altlasten-Verordnung 2006: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen
Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B291
Standortname	Werner Waiz Galvanische Anstalt
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Drahtzugstr. 69





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611970 / 1268194
Publikation: 25.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt