Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B292
Standortname	Nussbaum AG, Apparatebau & Galvanik
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hammerstr. 174
Koordinaten (x,y)	2611800 / 1268718
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 0654

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Durch Abgänge schwermetallhaltiger Abwässer ist der Untergrund im Bereich des Kanalisationshauptstranges und des Neutralisationsbeckens belastet. Der Schadstoff Kupfer überschreitet den Grenzwert für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Die Schadstoffe Cyanid und ChromVI überschreiten die Richtwerte T für tolerierbaren Aushub und die Schadstoffe Blei, Nickel und Zink die Richtwerte U für unverschmutzten Aushub der Aushubrichtlinie des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Im Eluat der Bodenproben überschreitet der Schadstoff ChromVI den Sanierungsgrenzwert der Altlasten-Verordnung (AltlV) teilweise massiv.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1963 bis 1979	gesamter Betriebszeitraum
	1963 bis 1979	Nussbaum AG, Apparatebau & Galvanik 292B

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	21.08.2009
Letzte Änderung des Katastereintrages am	25.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2008: Technische Untersuchung 2007: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B292
Standortname	Nussbaum AG, Apparatebau & Galvanik
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hammerstr. 174

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611800 / 1268718
Publikation: 25.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt