Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B295
Standortname	Galvanik Krauer liq., Ablaugerei Brunner & Sommer
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Solothurnerstr. 6
Koordinaten (x,y)	2611504 / 1266101
Parzellennummer	Basel: Sektion 3 Parzelle 0509

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb einer Galvanik. Im Untergrund wurden folgende Belastungen festgestellt: Die Schadstoffe Quecksilber, Cyanide (leicht freisetzbar), Blei, Chrom gesamt und Chrom VI überschreiten die Grenzwerte U für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle. Im Eluat der Bodenproben überschreitet der Schadstoff Chrom VI den doppelten Grenzwert der Altlasten-Verordnung (AltlV). Im Grundwasser sind Chrom VI und Cyanid nicht nachweisbar.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1934 bis 1994	gesamter Betriebszeitraum
	1934 bis 1994	B295 Galvanik Krauer liq., Ablaugerei Brunner & Sommer

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	09.10.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	25.02.2016

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2006/2008: Technische Untersuchung Untergrund und Grundwasser 2004: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B295
Standortname	Galvanik Krauer liq., Ablaugerei Brunner & Sommer
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Solothurnerstr. 6





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611504 / 1266101
Publikation: 25.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt